



# RS-485/RS-422工业级高性能光电隔离数据中继器使用说明书(导轨式)

## MODEL: ZP-5502

### 一、概述

ZP-5502光电隔离型中继器、兼容RS-422、RS-485标准，能够延长RS-422/RS-485总线网络的通信距离，增加RS-422/RS-485网络设备的个数，内置的光电隔离器及DC/DC隔离模块，能够提供高达2500Vrms的隔离电压，接口两端带有快速的瞬态电压抑制保护器，此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口，采用当今先进的TVS

(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR) 瞬态电压抑制器，正常情况下TVS管呈高阻状态，当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时，它能以极高的速度将其两端的阻抗降低，吸收一个大电流，从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上，保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD，提供每线600W的雷击浪涌保护功率，以及各种原因在电路上产生的浪涌电压和瞬态过压，并且极小的极间电容保证了RS-422

/RS-485接口的高速传输。RS-422、RS-485输入端通过接线柱连接器连接。RS-422、RS-485输出端通过接线柱连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换，独有的I/O电路自动控制数据流方向，而不需任何握手信号(如RTS、DTR等)，无需跳线设置实现全双工(RS-422)、半双工(RS-485)模式转换，即插即用。

ZP-5502光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接，点到多点每台中继器可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备，数据通讯速率300-115.2KBPS，带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况。

### 二、性能参数

- 1、接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-485/RS-422标准
- 2、电气接口：RS-422/RS-485输入端采用接线柱连接器，RS-422/RS-485输出端采用接线柱连接器。
- 3、保护等级：两端RS-422、RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护，+/-15KV ESD保护。
- 4、隔离度：每个端口独立隔离电压3500Vrms 600DC连续.DC/DC模块；双向隔离，双向延长，兼容MODBUS
- 5、工作方式：异步半双工或异步全双工
- 6、信号指示：三个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD)
- 7、传输介质：双绞线或屏蔽线
- 8、传输速率：300-115.2K BPS
- 9、外形尺寸：122mmX70mmX26mm
- 10、工作温度：-40℃到 85℃，相对湿度为5%到95%
- 11、传输距离：0-5,000米(115200bps-300bps)

### 三、连接器和信号：

#### RS-485/RS-422输入端信号引脚分配

接线柱 (PIN)	信号定义	RS-422全双工接线	RS-485半双工接线
1	T/R+	发(A+)	RS-485 (A+)
2	T/R-	发(B-)	RS-485 (B-)
3	RXD+	收(A+)	空
4	RXD-	收(B-)	空
5	N/C		
6	N/C		
7	N/C		
8	N/C		
9	VCC	电源9 V-36VDC输入	电源9V-36V DC输入
10	GND	电源地	电源地

#### RS-485/RS-422输出端信号引脚分配

接线柱 (PIN)	信号定义	RS-422全双工接线	RS-485半双工接线
1	T/R+	发(A+)	RS-485 (A+)
2	T/R-	发(B-)	RS-485 (B-)
3	RXD+	收(A+)	空
4	RXD-	收(B-)	空
5	GND1	信号地	信号地
6	N/C		
7	N/C		
8	N/C		
9	VCC	电源9 V-36VDC输入	电源9V-36V DC输入
10	GND	电源地	电源地

### 四、硬件安装及应用：

安装ZP-5502光电隔离数据中继器前请先仔细阅读产品说明书，电源变换器接入电源输入端，本产品采用接线柱连接器为输入/输出接口，无需跳线设置自动实现RS-485或RS-422通信方式，可使用双绞线或屏蔽线，连接、拆卸非常方便。T/R+/T/R-代表发射、接收 A +/B-，RXD+/RXD-代表接收 A +/B-，VCC代表输入或输出电源，GND代表公共地线，半双工通信接两根线T/R+、T/R-，全双工通信接四根线T/R+、T/R-、RXD+、RXD-。注意：VCC (红)、GND (黑)、接反损伤模块

ZP-5502中继器支持以下四种通信方式：


- 1、点到点/四线全双工
- 2、点到多点/四线全双工
- 3、点到点/两线半双工
- 4、点到多点/两线半双工

中继器作为全双工或半双工接线时，为了防止信号的反射和干扰，需在线路的终端接一个匹配电阻(参数为120 欧姆1/4W)


### 五、通信连接示意图

#### RS-422四线中继转换


#### 1、RS-422点到点/四线全双工中继通信




## 2、RS-422点到多点/四线全双工中继通信



## 2、RS-485点到点/两线半双工中继通信




## RS-422转RS-485中继转换



## RS-485两线中继转换

### 1、RS-485点到点/两线半双工中继通信



## 六、故障及排除:

### 1、数据通信失败

- A、检查RS-485/RS-422输入接线是否正确
- B、检查RS-485/RS-422输出接线是否正确
- C、检查供电是否正常
- D、检查接线端子是否连接良好
- E、观察接收指示灯接收时是否会闪烁
- F、观察发送指示灯发送时是否会闪烁

### 2、数据丢失或错误

- A、检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致

